



## **S-Series**

# **V3.0.15 Release Notes**

2022 年 11 月

## S-Series V3.0.15 Release Notes

### V3.0.9 で修正された V2.6.1 以降の問題点

- アクティブな Spill Set からチャンネルを解除しても、解除されたチャンネルの左側にあるチャンネルに属するフェーダーがプルダウンされなくなりました。
- DMI マイクカードは、パワーサイクル後に正しいゲイン値を呼び出すようになりました。

### V3.0.11 で修正された V3.0.9 以降の問題点

- DMI MADi カードがラックとの接続を失い、場合によっては DMI カードのファームウェア更新を不正に開始するという一部のシステムにおける断続的な問題に対処するために、DMI MADi カードの検出と通信を改善しました。

### V3.0.14 で修正された V3.0.11 以降の問題点

- 複数のスナップショットを作成した後にセッションを保存しても、保存時間が長くなることはありません。
- MADi デバイスを接続した状態でセッションをリコールしても、チャンネルの不正な入力ゲインはリコールされなくなりました。
- MADi 経由での入力チャンネルのゲイン値調整が安定するようになりました。
- A3232 Stage Rack (A168 STAGE) は、コンソールとの接続を失っても、再コンフォームする必要がなくなりました。
- Dante コントローラーでインプットのルーティングを解除し、再度ルーティングしても、チャンネルストリップに Dante ゲインの値が表示されたままになりました。

### V3.0.15 で修正された V3.0.14 以降の問題点

- snapshot view で、スナップショットの更新ボタンが正しく表示されないことがありました。



ヒビノインターサウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70 TEL: 03-5419-1560 FAX: 03-5419-1563  
E-mail: info@hibino-intersound.co.jp <https://www.hibino-intersound.co.jp/>

- 商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。