



New Features

- LINUS Control v2.9.4 -





目次

1.	新機能	3
1.1	LINUS6.4 Firmware v3.20	3
1.2	サブネットマスクの設定	3
1.3	マイナーアップデート	3



1. 新機能

1.1 LINUS6.4 Firmware v3.20

- 修正: LINUS6.4 のファームウェア v3.10において、電源復旧時にアナログ入力が正しく初期化されず、音声が出力されない問題があり、画面上には「Amp Off」およびリミッターが表示される不具合を修正しました。
- 修正: LINUS6.4 の WiFi ホットスポットが、数日間動作し続けた後に停止してしまう場合がある問題を修正しました。

1.2 サブネットマスクの設定

- LINUS Control の Amps ページで、LINUS6.4 のサブネットマスクを設定できるようになりました。

1.3 マイナーアップデート

- 修正: LINUS Control における LINUS6.4 のミュート状態が、アンプ本体のミュートボタンと同期するようになりました。
- 修正: Tuning ビューにおいて、PEQ 6 および 7 の PEQタイプのドロップダウンが、他のユーザーインターフェース表示に隠れてしまう場合がある問題を修正しました。

重要

LINUS14 / LINUS14D および LINUS12C アンプにおいて、主要コンポーネントの更新を行ったため、ファームウェア V x.69 よりも古いバージョンとの下位互換性はありません。

対象となるアンプは、以下のシリアル番号以降のモデルです：

LINUS14 / LINUS14D: 19030863 以降

LINUS12C: 21090214 以降

詳細については、「LINUS Control v2.9.4 Known Issues」を参照してください。

製品	ファームウェアVer.
LINUS6.4	V3.20
LINUS 14 / LINUS14-D	V3.70



LINUS12C	V3.71
LINUS10	V2.70
LINUS10-C	V5.70
LINUS5-C	V5.70
LINUS CON	V1.70

202512

●この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。



ヒビノインターラウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70
 E-mail: info@hibino-intersound.co.jp <https://www.hibino-intersound.co.jp/>